

EN In your system, when there is complete galvanic insulation between the power supply A1/A2 and the measurement circuit I_{\bullet}/G ($\bullet = 1, 2, 3$), all combinations of wiring \sim/\sim are acceptable. But if this is not the case, please take into account the recommendations below.

FR Lorsqu'une isolation galvanique totale est garantie entre l'alimentation A1/A2 et le circuit de mesure I_{\bullet}/G ($\bullet = 1, 2, 3$) de votre système, différentes combinaisons de câblage \sim/\sim sont acceptables. Toutefois, si ce n'est pas le cas, il convient de tenir compte des recommandations indiquées ci-dessous.

DE Bei einer kompletten galvani schen Isolierung zwischen der Stromversorgung A1/A2 und dem Messkreis I_{\bullet}/G ($\bullet = 1, 2, 3$) sind in Ihrem System kombinierte \sim/\sim -Verkabelungen möglich. Andernfalls beachten Sie bitte folgende Anweisungen.

ES Cuando se garantiza un aislamiento galvánico total entre la alimentación A1/A2 y el circuito de medida I_{\bullet}/G ($\bullet = 1, 2, 3$) de su sistema, se pueden aceptar diferentes combinaciones de cableado \sim/\sim . No obstante, si este no es el caso, es conveniente tener en consideración las precauciones indicadas a continuación.

IT Nel vostro impianto, quando c'è un completo isolamento galvanico tra l'alimentatore di corrente A1/A2 e il circuito di misura I_{\bullet}/G ($\bullet = 1, 2, 3$), si può avere qualsiasi combinazione di cablaggio \sim/\sim . Ma se non è il caso, si prega di tenere conto delle raccomandazioni seguenti.

Power Supply A1/A2 Alimentation A1/A2 Stromversorgung A1/A2 Alimentación A1/A2 Alimentatore A1/A2	Measurement Circuit I_{\bullet}/G ($\bullet = 1, 2, 3$) (1)	Precaution Précaution Anweisungen Precaución Precauzione	Wiring recommendations Câblage recommandé Empfohlene Verkabelung Cableado recomendado Raccomandazioni per il cablaggio	Wirings not recommended Câblage non recommandé Nicht empfohlene Verkabelung Cableado no recomendado Cablaggi sconsigliati
---	---	--	---	---


		<p>Same source \sim Même source \sim Dieselbe -Quelle \sim Fuente igual \sim Stessa sorgente \sim</p> <p>(+) A1 I > < A2 (-)</p>	EN The terminal G must be connected to the negative pole of the auxiliary power supply. FR La borne G doit être raccordée au pôle négatif de l'alimentation auxiliaire. DE Endgerät G muss an den negativen Pol der Hilfstromversorgung angeschlossen werden. ES La terminal G se debe conectar al polo negativo de la alimentación auxiliar. IT La morsetto G deve essere collegato al polo negativo dell'alimentazione ausiliaria.		
			EN Negative pole of power supply must be connected with earth or ground. FR Le pôle négatif de l'alimentation doit être raccordé à la terre ou à la masse. DE Negativer Pol der Stromversorgung muss an die Erde angeschlossen werden. ES El polo negativo de alimentación se debe conectar a tierra o a la masa. IT Il polo negativo dell'alimentazione deve essere collegato alla terra o alla massa.		
			EN Earth or ground must be connected to terminal G. FR La terre ou la masse doit être raccordée à la borne G. DE Erde muss an den Anschluss G angeschlossen werden. ES La tierra o la masa debe estar conectada al terminal G. IT La terra o la massa devono essere collegate al morsetto G.		
		<p>\sim</p> <p>(+) A1 I > < A2 (-)</p>	EN Terminal G; connect to A1 or A2 of the auxiliary power supply. FR Borne G; raccorder à A1 ou A2 de l'alimentation auxiliaire. DE Endgerät G; an A1 oder A2 der Hilfstromversorgung angeschlossen. ES Terminal G; conectar a A1 o A2 de la alimentación auxiliar. IT Morsetto G; collegare ad A1 o A2 dell'alimentazione ausiliaria.		
			EN \sim 1 phase from 3 phases \sim 1 phase parmi 3 phases \sim 1 Phase von 3 Phasen \sim 1 fase entre 3 fases \sim 1 fase su 3 fasi		
			EN Earth or ground cannot be connected to terminal G (short-circuit). FR La terre ou la masse ne peut pas être raccordée à la borne G (court-circuit). DE Erde kann nicht an den Anschluss G angeschlossen werden (Kurzschluss). ES La tierra o la masa no se puede conectar al terminal G (cortocircuito). IT la terra o la massa non possono essere collegate al morsetto G (cortocircuito).		

(1) Circuit de mesure I_{\bullet}/G ($\bullet = 1, 2, 3$) / Messkreis I_{\bullet}/G ($\bullet = 1, 2, 3$) / Circuito de medida I_{\bullet}/G ($\bullet = 1, 2, 3$) / Circuito di misura I_{\bullet}/G ($\bullet = 1, 2, 3$).



HIL / HIH

1500 0298

HIL



HIH



- ① - Configuration: selection of the active function (**Undercurrent/Overcurrent**) and the operating mode (with or without memory: **Memory - No Memory**)
- ② - Current threshold adjusting potentiometer. **I Value**
- ③ - Hysteresis control potentiometer. **Hysteresis**
- ④ - Time delay control potentiometer. **Tt**
- ⑤ - Power supply status (green) LED. **Un**
- ⑥ - Relay output status (yellow) LED. **R**
- ⑦ - Startup inhibition delay control potentiometer. **Ti**
- ⑧ - 35 mm rail clip-in spring.

- ① - Configuration : choix de la fonction active (**Undercurrent/Overcurrent**) et du mode de fonctionnement (avec ou sans mémoire : **Memory - No Memory**)
- ② - Potentiomètre de réglage du seuil de courant. **I Value**
- ③ - Potentiomètre de réglage de l'hystéresis. **Hysteresis**
- ④ - Potentiomètre de réglage de la temporisation. **Tt**
- ⑤ - LED d'état (verte) de l'alimentation. **Un**
- ⑥ - LED d'état (jaune) de la sortie relais. **R**
- ⑦ - Potentiomètre de réglage de la temporisation d'inhibition au démarrage. **Ti**
- ⑧ - Ressort de clipsage sur rail de 35 mm.

- ① - Konfiguration: Wahl der aktiven Funktion (**Undercurrent/Overcurrent**) und des Betriebsmodus (mit oder ohne Speicher: **Memory - No Memory**)
- ② - Potentiometer zur Einstellung des Stromschwellenwerts. **I Value**
- ③ - Potentiometer zur Einstellung der Hysterese. **Hysteresis**
- ④ - Potentiometer zur Einstellung der Verzögerung. **Tt**
- ⑤ - Status-LED (grün) der Stromversorgung. **Un**
- ⑥ - Status-LED (gelb) des Relaisausgangs. **R**
- ⑦ - Potentiometer zur Einstellung der Anlauf-Überbrückungsverzögerung. **Ti**
- ⑧ - Klemmfeder auf 35 mm Schiene.

- ① - Configuración: selección de la función activa (**Undercurrent/Overcurrent**) y del modo de funcionamiento (con o sin memoria: **Memory - No Memory**)
- ② - Potenciómetro de ajuste del umbral de corriente. **I Value**
- ③ - Potenciómetro de ajuste de la histéresis. **Hysteresis**
- ④ - Potenciómetro de ajuste de la temporización. **Tt**
- ⑤ - LED de estado (verde) de la alimentación. **Un**
- ⑥ - LED de estado (amarillo) de la salida relé. **R**
- ⑦ - Potenciómetro de regulación de la temporización de inhibición al arranque. **Ti**
- ⑧ - Resorte de clipsado en carril 35 mm.

mm 8 inch 0.31		
mm ² 0.5...2.5		
AWG 20...14		
Phillips head PH1 Ø 4.5 mm / 0.177 in		Nm 0,5...0,6 lb-in 4.4...5.3

Typical value				
--- 24 V	2 x 5 A	100 000	2 x 1 A	100 000
~ 24 V	2 x 5 A	100 000	2 x 1 A	100 000
~ 250 V max	2 x 5 A	100 000	2 x 1 A	100 000

Maintenance & Service / Entretien et service / Wartung & Service / Mantenimiento y servicio / Manutenzione e assistenza

1. Before starting operations, visually inspect the Current Control Relay for any signs of abnormality such as error all LED blinking.
2. Keep the Current Control Relay area clean and free from debris, dust, and moisture to maintain optimal performance.
3. Check terminal connections for safety, especially in high-vibration areas.
4. Check LED Lights: Regularly inspect LED indicators for any issues.
5. Inspect Overall Condition: Visually examine device for wear or damage.
6. Maintain Ventilation: Ensure proper ventilation and keep debris away from Current Control Relay.
7. Check Environmental Conditions: Monitor humidity and temperature levels.
8. Exercise caution when interacting with the Current Control Relay, especially during maintenance tasks.
9. Use appropriate personal protective equipment (PPE) to prevent accidents.

